

Circular informativa Club Náutico El Perelló
Febrero 2013

Estimados Socios.

Terminado el dragado del pantalán uno, seguimos en este caso con los trabajos habituales de mantenimiento de calado en el pantalán 2, facilitando el paso de los veleros a la grúa grande para iniciar los trabajos de acondicionamiento y pintura con vistas a la nueva temporada. Una vez terminados pasaremos al pantalán 7 y zona de gasolinera para facilitar atraques de la draga y embarcaciones grandes de dicha zona.

Los días de dragado han estado muy limitados por el mal tiempo que tenemos desde primeros de año, no obstante con el dragado intenso de la temporada anterior y la puesta a punto de la Chupona, podemos mantener unos buenos niveles de calado en bocana pese a ser temporada de niveles muy bajos.

Al objeto de conocer los cambios de nivel de calado, se ha instalado un medidor en el pantalán 5 donde el punto cero nos indica el nivel habitual del puerto.

Con respecto a la grúa pequeña, a la que no se había realizado ninguna revisión o mantenimiento en los últimos años, se ha detectado por la empresa inspectora algunos fallos que deben ser subsanados, relativos al Gancho, corredera y cable, por lo que hemos trasladado las embarcaciones de uso más habitual a la grúa grande, mientras realizamos estos trabajos de mantenimiento necesarios que esperamos realizar en breve. También vamos a iniciar los trabajos de reparación de la zona contigua a la piscina, cambiando el firme y renovando los cimientos muy deteriorados por filtraciones de agua de lluvia y de limpieza en varadero, habiendo tapado grietas en la zona de soportales para evitar también dichas filtraciones.

Atte. Miguel Sancho-Comodoro

